

減容比

減容比 げんようひ

放射性廃棄物に濃縮、焼却、切断、圧縮、溶解などの処理を行い、その容積を小さくして、貯蔵、処分などに有利な操作を行うことを減容といい、もとの放射性廃棄物の容積に対する減容処理後の容積の比を減容比という。

<登録年月>

1998年02月
